


DE900-4M DZS Elektromotory

PČ	Počet	MJ	Seznam součástek
1.	2	ks	Modul s objímkou
2.	1	ks	Modul pro sběrač AC
3.	1	ks	Modul pro sběrač DC
4.	4	ks	Držák sběrače
5.	1	ks	Sběrač
6.	1	ks	Dvoupólový rotor, ložiskové uložení
7.	1	ks	Čtyřpólový rotor, ložiskové uložení
8.	1	ks	Závit rotoru, ložiskové uložení
9.	1	ks	Rotor s permanentním magnetem, ložiskové uložení
10.	1	ks	Držák magnetů
11.	1	ks	Adaptér držáku magnetů
12.	1	pár	Magnety
13.	1	ks	Modul pro cívku s bočním připojením vlevo
14.	1	ks	Modul pro cívku s bočním připojením vpravo
15.	2	ks	Cívka 400 závitů (3 mH / 4A)
16.	2	ks	I-jádro, krátké
17.	1	ks	Úložný box velký
18.	1	ks	Vložka úložného boxu